


Cultivatorul pentru prasit universal HL



Descriere imagine:

Cultivator destinat pentru prasitul porumbului, sfecei de zahar, floarea soarelui, soia si a plantelor horticoale.

Cultivatorele realizeaza in principal afanarea si maruntirea solului, respectiv distrugerea buruienilor, si in mai mica masura amestecarea solului in orizontul afanat.

Lucrarile de baza

• lucrarea de baza a solului (inlocuieste aratul), in conditii de sol uscat, prin cultivatie totala, la adancimi cuprinse intre 15 si 30 cm;

• intretinerea ogorului si pregatirea patului germinativ prin cultivatie totala, la adancimi de max. 15 cm (in acest domeniu, cultivatele isi pierd tot mai mult din importanta, rolul lor fiind preluat de combinatoarele pentru pregatirea patului germinativ);

• prasitul culturilor agricole: distruge buruienile si mentinand solul dintre randurile de plante in stare afanata, prin cultivatie partiala;

• administrarea ingrasamintelor (asa-numitele •cultivatore hranitoare•, concomitent cu realizarea cultivatiilor totale sau partiale).

Cultivatorul universal HL fabricat de grupul **Gaspardo** este destinat pentru prasitul porumbului, sfecei de zahar, floarea soarelui, soia si a plantelor horticoale.

Dotari de baza si optionale

Cultivatorul universal HL este format dintr-un cadru fix pe care se monteaza sectiile de prasit, care au

organe de lucru de tip sageata si unilateral dreapta si stanga, si cutiile pentru ingrasaminte chimice solide, sub forma de praf sau granule. Optional, pentru afanare si nivelare exista posibilitatea montarii unor rarite (doua trupite asezate in forma de V, la fel ca la plugul cultivator pentru vie).

Pentru sfecla si porumb, cultivatorul este dotat cu fertilizator si doua roti de sustinere.

Cultivatorul universal HL mai are in dotare un grup dublu de transmisie, in cadrul caruia rotile dintate sunt montate pe rulmenti cu bile, dar numai in varianta cu fertilizator. Transmisia pentru distributia ingrasamintelor este de tip â€œcu cardanâ€•.

Masina mai este prevazuta si cu distribuitoare de ingrasamant si dozatoare volumetrice MiniMax, brevetate de firma Gasparro, reglarea acestora facandu-se centralizat.

Ca si accesorii mentionam: roti din cauciuc pentru reglarea adancimii de lucru, pentru fiecare sectie in parte, sisteme de protectie pentru discurile dintate, sapa posterioara de 21,5 cm, scara si podea pentru accesul la cutiile de ingrasamant, set lumini si tablite de avertizare.



VARIANTE DE SECTII DE PRASIT

- sectie de prasit cu 5 elemente elastice (tip arc) si cu protectie de tip paravan;
- sectie de prasit cu 5 elemente elastice (tip arc) si cu protectie de tip disc crestat (optional);
- sectie de prasit cu 3 elemente elastice (tip arc) si cu doua discuri netede;
- sectie de prasit cu 3 elemente elastice (tip arc) si cu protectie de tip paravan;
- sectie de prasit cu 3 organe (unul de tip sageata si celelalte doua, unilateral dreapta si unilateral stanga) si cu 2 discuri netede.

Sorin-Tiberiu BUNGESCU